Dräger	**FM24-Portal Wachbuchmeldungen** Übersicht vom 06.11.2026 Firma: Standort: Draeger Luebeck Herr Marcus Anderson

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 00:17 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Denny Wegner
Wachart: REV. 2 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev Obj. A11 1.OG R-Nr. 1106A Büro Marketing Management BF Manufacturing Industries verschlossen.

Massnahme: Nach Kontrolle wieder verschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 22:42 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mitarbeiter 01, Sicherheits
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 6 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 22:42 Bis: 00:46

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:20 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Denny Wegner
Wachart: REV. 2 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev Obj. B04 EG Büro Übergang B05 Büro.

Deckenplatte mit Lampenfassung defekt bzw. durchnässt. l

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:34 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 7 Aussenrunde

Wachmeldung: REV, Obj.C45, EG "WF/TRH 1", ist die Eingangstür "Zutritt über Kartenleser/Seite Obj.B05" nicht geschlossen "nur angelehnt".

Massnahme: Tür geschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 7 Aussenrunde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:46 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 7 Aussenrunde

Wachmeldung: REV, Obj.C45, EG "WF/TRH 3", ist die Eingangstür "Zutritt über Kartenleser" nicht geschlossen "nur angelehnt".

Massnahme: Tür geschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 7 Aussenrunde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:




Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:49 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Denny Wegner
Wachart: REV. 2 Kontrollrundg


Wachmeldung: Rev Obj.B05 1.OG Lüftungszentrale RLT 19 Vapor.

Undichtigkeit zwischen den beiden Befeuchter besteht noch.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:





Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:52 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mathias Lange
Wachart: MOA 2 Kontrollrundga

Wachmeldung: MOA: Haus 53a 6.OG TH, DeckenLanpe defekt.

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 23:51 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Wegner, Denny
Wachart: Rundgang




Information: Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 23:51 Bis: 02:00

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:02 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 7 Aussenrunde

Wachmeldung: REV/IS4: Sonderkontrolle "siehe Mail" ohne besondere Vorkommnisse.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 7 Aussenrunde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:


Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:20 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mathias Lange
Wachart: MOA 2 Kontrollrundga

Wachmeldung: MOA: Haus 14, im gesamten Bereich Notbeleuchtung aktiv.

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:29 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mathias Lange
Wachart: MOA 2 Kontrollrundga

Wachmeldung: MOA: Haus 14 Notausgangtür Richtung Haus 13 nur angelehnt .
Zutritt für Jedermann möglichen

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:30 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mathias Lange
Wachart: MOA 2 Kontrollrundga

Wachmeldung: MOA: Haus 16 EG Notausgangstür (Eingang2) fällt nicht selbständig ins Schloss. Zutritt für Jedermann möglichen

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:49 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Volker Krause
Wachart: MOA 3 Kontrollrundga

Wachmeldung: Gebäude 72b 3.OG Kontrolle der Baustelle ohne besondere Feststellung


Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 3 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 03:00 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mathias Lange
Wachart: MOA 2 Kontrollrundga

Wachmeldung: MOA: Haus 18 1.OG Kühlschränke, ohne Feststellung

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 00:25 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Brügge, Stefan
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 7 Aussenrunde durchgeführt.
Von: 00:25 Bis: 03:12

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:18 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Mathias
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 2 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 01:18 Bis: 03:34

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 03:16 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Christoph
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Revierobjekt IS-5 durchgeführt.
Von: 03:16 Bis: 03:36

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:06 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Krause, Volker
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 3 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 01:06 Bis: 03:41

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 03:53 Uhr
IP: 137.83.243.204
Ort:
Wachmann: Lange, Mathias
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: MOA: Testöffnung und -schließung Schnellauftor SD

Massnahme: Ohne Besonderheiten/Feststellungen

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 03:55 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 1 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV: Mitarbeiter/in "Obj.B3A/Nachtschicht" vor Ort.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 1 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 04:10 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 1 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.B3B, 2.OG, R-Nr. 12280 "Sprinklerunterzentrale", ist die Tür "Zutritt über Kartenleser" nicht geschlossen "nur angelehnt".

Massnahme: Tür geschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 1 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 04:24 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 1 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.B3A, 1.OG "Lüftungszentrale/über der BMZ", lässt sich die Tür nicht aufschließen.

Info: Der Schliesszylinder dreht durch.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 1 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Erweiterungen: Nachtrag Herr Denny Wegner am 06.11.2026 um 04:39:58 Uhr: Wurde am 04.11.26 weitergeleitet und ist in Bearbeitung durch Hr. Gehrke laut Nova

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 04:38 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 1 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.B03, EG, R-Nr. 1028 "Seminarraum Isaac Newton", ist die Tür nicht verschlossen.

Massnahme: Verschluss der Tür nach Kontrolle.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 1 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:40 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Dietz, Andreas
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 3 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 02:40 Bis: 04:51

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 04:52 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 1 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.B02, 1.OG, R-Nr. 1111 "Besprechunsraum Pentagon", ist die Tür verschlossen.

Info: Keine Info darüber bekommen, dass die Tür verschlossen werden soll.

Massnahme: Die Tür nach Kontrolle nicht wieder verschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 1 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 03:13 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Brügge, Stefan
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 1 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 03:13 Bis: 05:10

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 06:12 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort:
Wachmann: Krause, Torsten
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: MOA: Störung/Alarm GLT-Leitwarte: Hs. 72c, Sanitär, Druckerhöhung Berkefeld, Sammelstörung.

Massnahme: Info an Techniker DGS: Hr. Tursucu.

Information: Hr. Tursucu weiß Bescheid.

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 07:54 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort: 1a
Wachmann: Mieders, Peter
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: REV: Störung/Alarm GLT-Leitwarte: Technischer Alarm-GWA in B06/Aktivkohle

Massnahme: Entsprechende Störmeldungen werden ignoriert.

Information: Es werden Wartungsarbeiten durchgeführt.

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 08:44 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort: 1a
Wachmann: Mieders, Peter
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: Rev: Besichtigung vom WKS(HeyGray) vom, durch die Firma Grothe-Bau aufgestellten Bauzaun, (hinter A10)auf Sicherheit damit das Werksgelände von Unbefugten nicht betreten werden kann.

Massnahme: Eintrag in das elektronische Wachbuch

Information: Die bitte zur Besichtigung wurde von Hr. Meyer, Benjamin angefragt.

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 09:09 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort: 1a
Wachmann: Mieders, Peter
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: Rev: Eine Parkraumkontrolle wir vom WKS(HeyGray)durchgeführt.

Massnahme: Eintrag in das elektronische Wachbuch

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 14:35 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort: 1a
Wachmann: Mieders, Peter
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: REV: Brandmeldeanlage Störungsmeldung: Steuerung 91.0221 /Sirene

Massnahme: Info an Techniker DGS: Gesprochen mit Hr. Kursungecmez und Steuerung abgeschaltet .Eintrag ins Nova-FM ist erfolgt/B-26-LUE-015946


Information: Die Steuerung soll nach Rücksprache mit Hr. Kursungecmez abgeschaltet bleiben.


Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 18:43 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Christoph Lange
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Aussenhautkontrolle Dräger IDC Gebäude

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:






Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 19:25 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sicherheits Mitarbeiter 01
Wachart: REV. 3 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev.Objekt 10, Produktion

aktive arbeiten

Massnahme: Meldung an WKS Zentrale Tor 10

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 3 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 20:25 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sicherheits Mitarbeiter 01
Wachart: REV. 3 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev.Objekt 9b, Gaswarenlager, POM-&Shaker

Tür unverschlossen

Massnahme: Verschluss durch WKS und meldung an WKS Zentrale Tor 10

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 3 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:





Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 20:34 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sicherheits Mitarbeiter 01
Wachart: REV. 3 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev.Objekt 9a, EG

Aktive arbeiten

Massnahme: Meldung an WKS Zentrale Tor 10

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 3 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 18:59 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Uelger, Andreas
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 1 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 18:59 Bis: 21:12

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 19:06 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mitarbeiter 01, Sicherheits
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 3 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 19:06 Bis: 21:33

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 20:53 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Christoph
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Revierobjekt Schlutup durchgeführt.
Von: 20:53 Bis: 21:38

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 21:38 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Christoph
Wachart: Rundgang





Information: Rundgang Revierobjekt SMS16 durchgeführt.
Von: 21:38 Bis: 21:45

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 21:49 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. IS-4

Wachmeldung: REV/IS4: Kontrolle "siehe Mail" ohne besondere Vorkommnisse.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. IS-4
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 21:21 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Brügge, Stefan
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. IS-4 durchgeführt.
Von: 21:21 Bis: 22:01

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 21:52 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Christoph
Wachart: Rundgang


Information: Rundgang Revierobjekt IS-5 durchgeführt.
Von: 21:52 Bis: 22:09

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 22:36 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Kevin Klaus
Wachart: MOA 4 Kontrollrundga

Wachmeldung: MOA Sonderkontrolle Haus 72 3.OG. Bereich Baustelle. Ohne Feststellung

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 20:41 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Krause, Volker
Wachart: Rundgang


Information: Rundgang MOA 6 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 20:41 Bis: 22:47

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 22:52 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Kevin Klaus
Wachart: MOA 4 Kontrollrundga

Wachmeldung: MOA Hs.72b 1.OG Zahnarztpraxis DR.Hoch. Kontrolle und Verschluss ohne Befund.

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 23:04 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Andreas Uelger
Wachart: REV. 2 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV.Haus Rundgang 2 Glas.Schärben liegen im Flur (Durchgang) Haus 11


Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Erweiterungen: Nachtrag Herr Stefan Brügge am 07.11.2026 um 01:40:46 Uhr: Eintrag ins Nova-FM "Abt. Standortmanagement".


Bei der Gefahrenstelle wurden zwei Lübecker-Hütchen hingestellt.


Dateien:











Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 23:23 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Kevin Klaus
Wachart: MOA 4 Kontrollrundga

Wachmeldung: MOA Kontrolle und Verschluss Kubukiki ohne Befund

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 23:28 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sicherheits Mitarbeiter 01
Wachart: REV. 5 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev.Objekt 6, 1.OG, Anbauriegel, Lüftungs und Klimazentrale, Raum RLT R 11303, Stahltreppe hoch, links über das Gitter und wieder links drehen.

Fortluftklappe steht weit geöffnet.

Massnahme: Meldung an WKS Zentrale Tor 10

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 5 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:









Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 19:28 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Klaus, Kevin
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 4 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 19:28 Bis: 23:29